

LES VOLETS ROULANTS

Garantie
5ans
MOTEUR

Garantie
2ans
VOLETS

Les services

Remplacement de tablier

- Votre tablier est hors service. Lames abîmées qui se bloquent tout le temps, les ajours ne se ferment plus... Nous pouvons changer simplement le tablier (avec sa paire de coulisses dans de nombreux cas).

388€ TTC*


Remplacement d'un tablier de volet roulant

Lames AHS 42, coloris blanc, avec sa paire de coulisses, dimensions : 1,2 x 1,4 m,
*prix pose en sus TVA 5,5 % pour un tablier



Motorisation

- Votre mécanisme est en panne. Au lieu de le remplacer par un axe manœuvre par manivelle, c'est le moment de motoriser votre volet. Pour cela, il suffit de remplacer le mécanisme par un axe avec un opérateur tubulaire Somfy à l'intérieur de celui-ci. Nous ferons le branchement sous baguette et il suffira d'appuyer sur le bouton pour faire fonctionner votre volet à nouveau.



Motorisation
d'un volet roulant existant,
solution filaire + inverseur
Dimensions : 2,4 X 2 m

525€ TTC*

* prix posé TVA 5,5 % pour une motorisation

Centralis Uno RTS
Pour ajouter une commande radio à un volet roulant déjà motorisé, il suffit de remplacer votre inverseur par cette Centralis

111€ TTC*

* prix TVA 5,5 %, pose en sus



DEVIS GRATUIT
AVANT TOUTE INTERVENTION

Les forfaits

Forfait service N°1

Remplacement d'une genouillère ou manivelle, comprenant :

- un déplacement
- un diagnostic
- une genouillère ou une manivelle neuve
- la main-d'œuvre

142€^{TTC*}

* prix posé, TVA 5,5 %

Forfait service N°2

Débloccage ou rattachage d'un tablier, comprenant :

- un déplacement
- un diagnostic
- dépose et remise en place du coffre
- remplacement des attaches du tablier
- la main-d'œuvre

226€^{TTC*}

* prix posé, TVA 5,5 %

Remplacement d'un mécanisme manuel

- Votre mécanisme de volet roulant est défectueux. Nous vous proposons de le changer par un nouvel axe, manœuvre par manivelle.

Nouvelles télécommandes

De gauche à droite :

Telis 4 Silver,
Telis 4 Lounge,
Impressario Lounge,
Impressario Silver.



305€^{TTC*}

Remplacement d'un mécanisme manuel

pour un volet roulant, tablier Alu ou PVC, manœuvre par manivelle dimensions : 1,2 x 2,1 m,
* prix posé TVA 5,5 % pour un mécanisme manuel

